

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						DATA BASE:	SETOP JAN 2024; SINAPI ABRIL 2024	
MANUTENÇÃO TELHADO CERÂMICO COMPLETO						UNIDADE:	M	
EQUIPAMENTO								
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
SUB-TOTAL							0,00	
MATERIAL								
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
SUB-TOTAL							0,00	
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	1,00	SETOP	ED-48400		33,27	33,27	
SUB-TOTAL							33,27	
MÃO DE OBRA								
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FONTE	CODIGO	P.UN. PROD	P.UN. IMPR	P.TOTAL	
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	SINAPI	88323	24,68		7,40	
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000	SINAPI	88316	18,53		5,56	
SUB-TOTAL							12,96	
PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,0000	CUSTO	12,96
TOTAL - R\$							12,96	
BDI %							1,00	
TOTAL DO SERVIÇO - R\$							46,23	